



Tubize, le 30/01/2016

Objet : Achonfosse / Lutte contre les inondations / Travaux actuellement en cours à l'angle de la rue du Stierbecq et de la rue de l'Europe.

A l'attention du Collège Communal de Tubize

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins,

Nous nous permettons de vous écrire concernant les travaux bien nécessaires, qui sont actuellement en cours à l'angle de la rue du Stierbecq et de la rue de l'Europe. Ces travaux visent à résoudre un problème d'égouttage que subissent depuis plusieurs années les maisons situées directement à côté du chantier à savoir les n° 46, 48 etc...



Travaux en cours à l'angle de la rue du Stierbecq et de la rue de l'Europe. (En face du n°45)

La voirie a été ouverte à cet endroit et a fait apparaître le réseau d'égouttage, réseau qui devrait également dans cette zone accueillir le cours d'eau l'Achonfosse.



Réseau d'égouttage partant vers la rue de l'Europe. Il y a régulièrement des problèmes d'égouttage à cet endroit.



Les mesures intérieures de ce tuyau ovale sont de 80 cm x 60 cm.

Vu l'urbanisation et l'imperméabilisation en amont, les débits de ce cours d'eau sont devenus au fil des d'années de plus en plus importants, ce cours d'eau a d'ailleurs déjà posé à cet endroit d'énormes problèmes en terme d'inondation.


Inondations du 23/08/2011 qui faisaient suite à un épisode d'orage.



Débordement dans le cul sac de la rue du Midi. (au niveau du chemin montant vers la Chée. d' Hondzocht). (23/08/2011)



Situation de l'Achonfosse à l'arrière des maisons de la rue du Midi et de la rue de la Briqueterie.



Ouvrage sur l'Achonfosse au bout de la rue de la Briqueterie. (23/08/2011)



Le diamètre du tuyau de fuite de cet ouvrage est 70 cm.



L'Achonfosse juste après l'ouvrage, débordant dans les jardins vers la rue du Stierbecq. (23/08/2011)



Pertuis de l'Achonfosse sous un jardin à l'arrière d'une maison de la rue du Stierbecq. Le diamètre de ce pertuis fait 75 cm.




Rue du Stierbecq, taque sous laquelle coule l'Achonfosse. (En face du n°45)



Le diamètre du tuyau de fuite de l'Achonfosse sous cette taque est de + ou - 75 cm.



Vu la violence des débits de l'Achonfosse, les services techniques ont été contraints de boulonner cette taque. Bonne preuve qu'il y a d'énormes problèmes de pression.



Garage complètement sous eau rue du Stierbecq.



Atmosphère de désolation. (23/08/2011)

Nos conclusions

Vu le changement climatique, l'urbanisation et l'imperméabilisation en amont, les débits de ce cours d'eau sont devenus au fil des années de plus en plus importants.

Le réseau d'égouttage de l'époque, n'est d'après nous, plus adapté et doit être calibré au débit que nous connaissons aujourd'hui.

Cette conclusion est également vraie pour d'autres quartiers de l'entité de Tubize.

Nos demandes

Pour éviter des débordements dans cette zone nous souhaiterions :

- Que vous profitiez de l'ouverture de la voirie pour étudier de façon approfondie la problématique des débordements de l'Achonfosse dans cette zone.
- Que vous étudiez les solutions pouvant être envisagées en termes de prévention contre les inondations pour que l'Achonfosse puisse passer sans entrave dans la zone de la rue du Stierbecq et de la rue de l'Europe.
- Pouvoir obtenir le plan du réseau souterrain (avec si possible le gabarit du tuyau de fuite) menant l'Achonfosse jusqu'à la Senne.
- Connaître les autres endroits de notre commune qui posent problème pour les riverains du fait d'un réseau d'égouttage qui au fil du temps est devenu vétuste et inadapté .

En vous remerciant d'avance pour votre aide et vos réponses.

Pour l'association SOS-INONDATIONS-TUBIZE,

Le Président, Guy Jadin